FIG. 1


3,000
2,000
1,000
0
PRESSURE (psia)
0
20
40
60
80
TEMPERATURE (°C)
Mix
Heating
&
Pressurizing
Cooling
&
De-Pressurizing
LIQUID
VAPOR
CO_2